

Checkliste „Kuppel – Abschluss“

Leuchten per Dimmer auf „hell“ stellen, damit man alles gut sehen kann

Schutzdeckel auf Sucher sowie C14 setzen (für optimalen Schutz der Optik)

Kuppel in Ausgangslage zurückdrehen und **mit Stange arretieren**

Spaltklappe hochziehen, **Kette rechts und links einhängen.**

Schieber schließen, Handkurbel ziehen .

Schließbrett auf die Spaltklappe legen.

Steuerung ausschalten und Wippschalter an der Stromversorgung ausschalten.

Beide Stecker an der Säule ziehen.

Okulare, Prismen etc. verstauen, **Alukoffer schließen und vorsichtig in die große Alukiste heben.**

Schutzdeckel am C14 und am Sucher aufsetzen.

Beleuchtung an Sucher und ggf. Laser ausschalten.

Fernrohr in „Ruheposition“ bringen: **senkrecht nach oben, Gegengewicht nach Westen.**

Achsen leicht fixieren.

Trocknungsrohr im Okularstutzen einsetzen und Klemmschrauben gut anziehen, Handsteuerbox gut verpacken.

Beobachtungsbuch: Eintrag.

Schutzplanen über das Fernrohr legen.

Abschließender Rundblick: **Alles OK, sauber, aufgeräumt?**

Weiß-Licht ganz hell dimmen.

Schalter an der Steckerleiste ausschalten. Damit gehen alle Leuchten aus.

Draußen: Außenlicht springt dank Bewegungsmelder an und verschlisch nach ca. 60 Sekunden wieder.

Tür der **Kuppel** zweimal abschließen.

Tor **zweimal** abschließen.